



## 2595FB16A0100E

<b>Hersteller Teilenummer:</b>	2595FB16A0100E
<b>Hersteller / Marke</b>	Johanson Technology
<b>Teil der Beschreibung:</b>	BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0806
<b>Datenblätter:</b>	2595FB16A0100E.pdf
<b>Bleifreier Status / RoHS Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Zustand des Lagers:</b>	Neues Original, 8100 St. Lager verfügbar.
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

**EIN ANGEBOT BEKOMMEN**

**2595FB16A0100E** 100% New Original 8100 Stk. Auf Lager, finden 2595FB16A0100E Preis, Lager, Datenblatt bei IC Components Ltd Online, kaufen 2595FB16A0100E Johanson Technology mit Garantie. 100% Garantie Vertrauen. Anfrage 2595FB16A0100E: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Die Spezifikationen von 2595FB16A0100E

Teilenummer	2595FB16A0100E	Hersteller / Marke	Johanson Technology
Serie	-	Return Loss (min)	9.5dB
phasen~~~POS=TRUNC	180° ±10°	Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	0806 (2015 Metric), 6 PC Pad	Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)	Eingefügedämpfung (Max)	2.5dB
Impedanz - asymmetrisch / symmetrisch	50 / 100 Ohm	Frequenzbereich	2.3GHz ~ 2.69GHz
detaillierte Beschreibung	RF Balun 2.3GHz ~ 2.69GHz 50 / 100 Ohm 0806 (2015 Metric), 6 PC Pad	Bestandsmenge	8100 pcs Stock
Kategorie	<a href="#">RF/IF und RFID &gt; Balun</a>	Beschreibung	BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0806
Bleifreier Status / RoHS Status	Bleifrei / RoHS-konform		

### In 2595FB16A0100E enthaltene Keywords

Johanson Technology 2595FB16A0100E	2595FB16A0100E-Teil	2595FB16A0100E Preis	2595FB16A0100E-Verteiler
2595FB16A0100E Technisch	2595FB16A0100E Aktie	2595FB16A0100E-Inventar	2595FB16A0100E Lieferant
2595FB16A0100E Online Bestellung	2595FB16A0100E-Anfrage	2595FB16A0100E-Bild	2595FB16A0100E Bild
2595FB16A0100E pdf	2595FB16A0100E Datenblatt	2595FB16A0100E Datenblatt	2595FB16A0100E pdf Datenblatt
Laden Sie das 2595FB16A0100E-Datenblatt herunter	Johanson Technology Hersteller	Johanson Technology 2595FB16A0100E	Johanson 2595FB16A0100E
Johanson Technology Inc. 2595FB16A0100E			

### Sie können auch interessiert sein:

<p><b>5400BL15B050E</b> <b>Beschreibung:</b> BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/50 0805 <b>Hersteller:</b> Johanson Technology <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 2765 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>MABA-007159-000000</b> <b>Beschreibung:</b> BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT <b>Hersteller:</b> Aeroflex (MACOM Technology Solutions) <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 2617 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>BD0810J50150AHF</b> <b>Beschreibung:</b> BALUN 800MHZ-1GHZ 50/150 0805 <b>Hersteller:</b> Anaren <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 24700 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>2593A20</b> <b>Beschreibung:</b> <b>Hersteller:</b> SKYWORKS <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 5000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>2594HM-ADJ</b> <b>Beschreibung:</b> NS SOP8 <b>Hersteller:</b> NS <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 2868 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>2595FB39A0050E</b> <b>Beschreibung:</b> BALUN DUAL 50/50 1008 6 PC PAD <b>Hersteller:</b> Johanson Technology <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 13500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>2450BL15B050E</b> <b>Beschreibung:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 <b>Hersteller:</b> Johanson Technology <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 5500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>DXP2ABN7514TL</b> <b>Beschreibung:</b> BALUN 50MHZ-870MHZ 75/300 0804 <b>Hersteller:</b> Murata Electronics <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 3900 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1733B1</b> <b>Beschreibung:</b> BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0603 <b>Hersteller:</b> TDK Corporation <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 16000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>ETC1-1-13TR</b> <b>Beschreibung:</b> BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 5SMD <b>Hersteller:</b> Aeroflex (MACOM Technology Solutions) <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 4300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>RFBLN1608050AM8T62</b> <b>Beschreibung:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 6SMD <b>Hersteller:</b> Walsin Technology <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 2500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1726P1</b> <b>Beschreibung:</b> BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 <b>Hersteller:</b> TDK Corporation <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 9900 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>0900BL18B200E</b> <b>Beschreibung:</b> JOHANSON SMD <b>Hersteller:</b> JOHANSON <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 2617 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>MABA-009594-CF18A0</b> <b>Beschreibung:</b> BALUN 5MHZ-200MHZ 1:1 6SMD GW <b>Hersteller:</b> Aeroflex (MACOM Technology Solutions) <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 4500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1715E1</b> <b>Beschreibung:</b> BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603 <b>Hersteller:</b> TDK Corporation <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 9900 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM1902B1</b> <b>Beschreibung:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 <b>Hersteller:</b> TDK Corporation <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 89000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>5512BL15B100E</b> <b>Beschreibung:</b> BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 <b>Hersteller:</b> Johanson Technology <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 4500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>LDB182G4520C-110</b> <b>Beschreibung:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0603 <b>Hersteller:</b> Murata Electronics <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 100100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>5400BL15B100E</b> <b>Beschreibung:</b> BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/100 0805 <b>Hersteller:</b> Johanson Technology <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 2694 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>MABA-007237-ETC410</b> <b>Beschreibung:</b> BALUN 1MHZ-350MHZ 1:4 6SMD FLAT <b>Hersteller:</b> Aeroflex (MACOM Technology Solutions) <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 2854 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>259A9873P4</b> <b>Beschreibung:</b> 259A9873P4 TO-11P 99 <b>Hersteller:</b> TO-11P <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 2810 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>259A9871P3</b> <b>Beschreibung:</b> 259A9871P3 INTERSIL ZIP9 <b>Hersteller:</b> INTERSIL <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 2859 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1711D1</b> <b>Beschreibung:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 <b>Hersteller:</b> TDK Corporation <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 28500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CX2045LNLT</b> <b>Beschreibung:</b> BALUN 3MHZ-300MHZ 5SMD <b>Hersteller:</b> Pulse Electronics Corporation <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 2670 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>RFBLN2012090A1T</b> <b>Beschreibung:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 6SMD <b>Hersteller:</b> Walsin Technology <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 106000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>0850BM14E0016T</b> <b>Beschreibung:</b> JOHANSON SMD <b>Hersteller:</b> JOHANSON <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 2633 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>LDM181G9310CC001</b> <b>Beschreibung:</b> BALUN 1.71-2.155GHZ 50/100 0603 <b>Hersteller:</b> Murata Electronics <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 67100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>259A9872P2</b> <b>Beschreibung:</b> 259A9872P2 DIP 99 <b>Hersteller:</b> DIP <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 2677 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>2597M-3.3</b> <b>Beschreibung:</b> 2597M-3.3 NS SOP8 <b>Hersteller:</b> NS <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 2606 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>2595FB39A0050T</b> <b>Beschreibung:</b> 2595FB39A0050T JOHANSON SMD <b>Hersteller:</b> JOHANSON <b>Auf Lager:</b> Neues Original, 96000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Neue Gebiete, Hongkong