



LDM185G4210CC001

Hersteller Teilenummer:	LDM185G4210CC001
Hersteller / Marke	Murata Electronics
Teil der Beschreibung:	BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603
Datenblätter:	LDM185G4210CC001.pdf
Bleifreier Status / RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Zustand des Lagers:	Neues Original, 14500 St. Lager verfügbar.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS

EIN ANGEBOT BEKOMMEN

LDM185G4210CC001 100% Neu Original 14500 pcs auf Lager, Finden Sie LDM185G4210CC001 Preis, Vorrat, Datenblatt bei IC Components Ltd Online, LDM185G4210CC001 kaufen Murata Electronics mit Garantie. 100% Vertrauen garantieren. Anfrage LDM185G4210CC001: Info@IC-Components.com

Die Spezifikationen von LDM185G4210CC001

Teilenummer	LDM185G4210CC001	Hersteller / Marke	Murata Electronics
Serie	LDM18	Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Verpackung / Gehäuse	0603 (1608 Metric), 6 PC Pad	Verpackung	Tape & Reel (TR)
Befestigungsart	Surface Mount	detaillierte Beschreibung	RF Balun 4.9GHz ~ 5.95GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
Frequenzbereich	4.9GHz ~ 5.95GHz	Impedanz - asymmetrisch / symmetrisch	50 / 100 Ohm
phasen--POS=TRUNC	-	Einfügedämpfung (Max)	1dB
Return Loss (min)	-	Bestandsmenge	14500 pcs Stock
Kategorie	RF/IF und RFID > Balun	Beschreibung	BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603
Bleifreier Status / RoHS Status	Bleifrei / RoHS-konform		

In LDM185G4210CC001 enthaltene Keywords

Murata Electronics LDM185G4210CC001	LDM185G4210CC001-Teil	LDM185G4210CC001 Preis	LDM185G4210CC001-Vertriebspartner
LDM185G4210CC001 Technisch	LDM185G4210CC001-Bestand	LDM185G4210CC001 Inventar	LDM185G4210CC001 Lieferant
LDM185G4210CC001 Online-Bestellung	LDM185G4210CC001 Anfrage	LDM185G4210CC001-Bild	LDM185G4210CC001 Bid
LDM185G4210CC001 pdf	LDM185G4210CC001 Datenblatt	LDM185G4210CC001 Datenblatt	LDM185G4210CC001 pdf-Datenblatt
Laden Sie das LDM185G4210CC001-Datenblatt herunter	Murata Electronics Hersteller	Murata Electronics LDM185G4210CC001	MURATA LDM185G4210CC001
	Murata Electronics North America	TOKO / Murata LDM185G4210CC001	
	LDM185G4210CC001		

Sie können auch interessiert sein:

<p>LDM300-48S3V3 Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: Auf Lager: Neues Original, 1800 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDM75-11055S Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: Auf Lager: Neues Original, 1500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1562B Beschreibung: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 Hersteller: TDK Corporation Auf Lager: Neues Original, 9900 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>2595FB39A0050E Beschreibung: BALUN DUAL 50/50 1008 6 PC PAD Hersteller: Johanson Technology Auf Lager: Neues Original, 13500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ETC1-1-13TR Beschreibung: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 5SMD Hersteller: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Auf Lager: Neues Original, 4300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDM182G5010YC025 Beschreibung: LDM182G5010YC025 MURATA SMD Hersteller: Murata Electronics Auf Lager: Neues Original, 130100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DXP2ABN7514TL Beschreibung: BALUN 50MHZ-870MHZ 75/300 0804 Hersteller: Murata Electronics Auf Lager: Neues Original, 3900 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B4859A53 Beschreibung: BALUN 4.8GHZ-5.9GHZ 50/100 0603 Hersteller: Anaren Auf Lager: Neues Original, 3800 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450FB39C100E Beschreibung: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 1008 Hersteller: Johanson Technology Auf Lager: Neues Original, 48000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDM75-110S05S Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: Auf Lager: Neues Original, 1500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3600BL14M100T Beschreibung: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603 Hersteller: Johanson Technology Auf Lager: Neues Original, 13000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDM182G4503XA013 Beschreibung: LDM182G4503XA013 MURATA 0603 Hersteller: Murata Electronics Auf Lager: Neues Original, 19700 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDM182G5010CC001 Beschreibung: LDM182G5010CC001 murata SMD Hersteller: Murata Electronics Auf Lager: Neues Original, 25700 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1525 Beschreibung: BALUN 1.71GHZ-1.99GHZ 50/50 0805 Hersteller: TDK Corporation Auf Lager: Neues Original, 92300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1523B3 Beschreibung: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/100 0805 Hersteller: TDK Corporation Auf Lager: Neues Original, 4000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDB182G4505C-110 Beschreibung: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Hersteller: Murata Electronics Auf Lager: Neues Original, 17500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1526 Beschreibung: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0805 Hersteller: TDK Corporation Auf Lager: Neues Original, 7400 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>RFXF6553-TR13 Beschreibung: SMT TRANSFORMER 10MHZ-1.9GHZ Hersteller: RF Solutions Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDM182G4505EC015 Beschreibung: LDM182G4505EC015 0603 Hersteller: Original Auf Lager: Neues Original, 28000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1711D1 Beschreibung: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Hersteller: TDK Corporation Auf Lager: Neues Original, 28500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDM182G1410LB002 Beschreibung: LDM182G1410LB002 MRUATA 0603 Hersteller: MRUATA Auf Lager: Neues Original, 20000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDM181G9310CC001 Beschreibung: BALUN 1.71-2.155GHZ 50/100 0603 Hersteller: Murata Electronics Auf Lager: Neues Original, 67100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1932A2 Beschreibung: BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402 Hersteller: TDK Corporation Auf Lager: Neues Original, 20000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DXW21BN7511TL Beschreibung: BALUN 50MHZ-870MHZ 75/75 0805 Hersteller: Murata Electronics Auf Lager: Neues Original, 58800 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1907B1 Beschreibung: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402 Hersteller: TDK Corporation Auf Lager: Neues Original, 89000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDM75-48S5 Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: Auf Lager: Neues Original, 1600 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BAL-NRF02D3 Beschreibung: BALUN 2.4-2.54GHZ 5UFBGA CSPBGA Hersteller: STMicroelectronics Auf Lager: Neues Original, 32300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDM185G4210CC001 Beschreibung: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603 Hersteller: Murata Electronics Auf Lager: Neues Original, 14500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>0896BM15A0001E Beschreibung: BALUN 863MHZ-928MHZ 0805 Hersteller: Johanson Technology Auf Lager: Neues Original, 41200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-010125-TC1113 Beschreibung: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Hersteller: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Auf Lager: Neues Original, 200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>

IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM
 Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945
 Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, neue Territorien, Hongkong